# KLAPPROTT
# HAKA AUTOKNIPS Mod.I

Matricola n.: -

**Caratteristiche e funzioni**

Autoscatto meccanico con ritardo di 10 secondi. Produzione tedesca degli Anni ’50.
Da utilizzare in abbinamento allo scatto flessibile.
Completo di scatoletta in cartone e foglio di istruzioni in italiano.
Peso 37g. Dimensioni: 18x40x20mm.



**Istruzioni per l' uso dell'**

**AUTOSCATTO «HAKA»**

Bloccare il meccanismo mediante la piccola leva disposto sul fianco stretto.

Girare la leva di caricamento in direzione della freccia fino all' arresto.

Applicare l' autoscatto allo scatto metallico della macchina fotografica e caricare l' otturatore qualora questo non fosse sempre caricato.

Mettere in moto il meccanismo spostandolo dietro la leva di arresto, e recarsial posto entro il gruppo da fotografare.

La posizione del disco rosso indica il momento in cui finisce l'esposizione o in cui scatta l'otturatore. E'opportuno tenere bene inmemoria il punto di scatto.

**Terminate la posa staccare subito l' autoscatto** dallo scatto metallico della macchina per evitare che l' otturatore abbia ad essere esposto più del necessario alla pressione.

Ricaricare il meccanismo da ,poter togliere lo scatto metallico, e lasciarlo scorrere.

Qualora il tempo di scarico dell' autoscatto fosse troppo breve — cioè se l'autoscatto facesse scattare l'otturatore troppo presto, dimodochè l'operatore non avesse il tempo utile per recarsi nel gruppo al suo posto, accorciare lo scatto metallico all'a sua extremità di qualche millimetro, ciochè allungherà il tempo di scarica di 3 o 4 secondi.

Se — nonostante la solida costruzione dell' autoscatto — dovesse rendersi necessaria una piccola riparazione, inviarlo in fabbrica e non lasciarlo scomporre da mano inesperta.

**HEINR. KLAPPROTT**
**Autoknipsfabrik Hamburg 26 Bürgerweide 62**